



Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy



04-393 Warszawa , ul. Siennicka 40, tel. 22 870-13-27, fax. 22 673 82 50, e-mail: sekretariat@osir.waw.pl

Warszawa, dnia 03-07-2017 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty cenowej (**wg poniższego wzoru**) na wymianę sterownika w centrali VTS obsługującej salę fitness w pływalni „Wodnik” przy ul. Gen. R. Abrahama 10 w Warszawie oraz zwrotne przesłanie jej e-mailem, pocztą lub dostarczenie osobiste na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, ul. Siennicka 40, (04-393) Warszawa.

do dnia 10.07.2017 roku

Przedmiot zamówienia:

Wymiana uszkodzonego sterownika ACX36.040 (nie produkowanego od kilku lat) na sterownik Carel PCO5 small wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i zaprogramowaniem do pracy centrali klimatyzacyjnej obsługującej salę fitness zlokalizowanej w pływalni „Wodnik” opisanym w załączniku do zaproszenia.

O F E R T A

1. Oferowana cena netto - zł
2. Wartość podatku VAT - %
3. Kwota podatku VAT - zł
4. Oferowana cena brutto - zł
5. Okres udzielenia gwarancji (min. 24 mies.) - mies.

Załączniki:

KRS lub wpis do rejestru - TAK

Dane kontaktowe oferenta:

Tel.
Fax
E-mail
Strona www

Osoba odpowiedzialna merytorycznie – Izabela Jagodzińska - telefon 22 673 82 00 w. 102
- Wojciech Odolczyk – telefon 600 361 352

Dotyczy: wymiany sterownika w centrali klimatyzacyjnej VTS obsługującej salę fitness w pływalni „Wodnik”.

Zakres prac:

1. Demontaż sterownika ACX36.040.
2. Montaż nowego sterownika Carel PCO5 small.
3. Doinstalowanie terminala PGD1 i nastawnika temperatury Th-tune.
4. Montaż 3 kanałowych czujników temperatury DPPT 011000 i 2 przetworników ciśnienia SPKT0033 wraz z materiałami pomocniczymi.
5. Uruchomienie centrali i zaprogramowanie sterownika.